


EDIFICIO n.22 Via Giuseppe Grixoni - Stato Attuale



SCALA 1/50

LEGENDA

- Murature**
- m1 Muratura in pietrame misto
 - m2 Muratura in elementi di tufo
 - m3 Parete divisoria in mattoni forati
 - ca Struttura in cemento armato
- Analisi del degrado**
- U Umidità di risalita dalle fondazioni con fenomeni di distacco e distacco degli intonaci
 - D Distacchi episodici dell'intonaco o dello strato superficiale
 - F Infiltrazioni con ossidazione del ferro e degrado del calcestruzzo
 - L Lesione di assestamento
 - I Infiltrazioni dalla copertura con degrado della gronda in calcestruzzo e del sottostante apparato murario



Città di Ozieri
Provincia di Sassari
Assessorato dei Lavori Pubblici

Servizi tecnici comunali
Settore Servizi Sociali

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA
Per La Locazione a Canone Sociale
Del. G.R. 49/20 del 05/12/2007



Bighinados de

Othieri

PROGETTO DI RECUPERO DI ALLOGGI
DA ASSEGNARE A CANONE SOCIALE
EDIFICIO N. 22 – Via GIUSEPPE GRIXONI

Marzo 2013
Sergio Camboni Architetto
Vincenzo Loi Geometra

STATO ATTUALE:
Prospetto su altra proprietà – Rilievo architettonico;
materico; degrado

Tav. 8